

平成26年度東串良町通学路合同点検の結果による対策箇所一覧表

【池之原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度
1	県道519号黒石串良線	池之原交差点から岩弘方面へ向かう道路	歩道がなく、水路沿いの柵もない	児童・保護者へ周知	町	平成26年度
2	県道519号黒石串良線	東串良バス停付近の三叉路	交通量が多いが信号がなく危険が伴う	児童・保護者へ周知	町	平成26年度
3	県道541号柏原池之原線	ハマダ工芸者から役場前の道路	大型車が多く、スピードも出ている	児童・保護者へ周知	町	平成26年度
4	町道第2豊栄線	総合センターから三角公園へ抜ける道路	道路幅が狭いが交通量が多い	児童・保護者へ周知	町	平成26年度
5	町道豊栄鞍田線	串良郵便局前道路	商店街への横断をする人が多く危険である	表示板の設置	警察	平成26年度
6	町道池之原安留線	豊栄住宅から県道へ続くV字道路	道路幅が狭く、県道に歩道がない	歩道を補修	町	平成26年度
7	町道街道添線	岩弘ローソンから大隅リース社への道路	道路幅が狭いが交通量が多い	歩道整備	町	平成26年度
8	町道池之原安留線	廣田神社前の道路	道路幅が狭く、見通しが悪い	児童・保護者へ周知	町	平成26年度
9	町道岩弘池之原線	学校裏門前	飛び出しや路上駐車への対策が不十分である	歩車道分離工事	町	平成26年度
10	町道岩弘雪山線	ニュータウン内の道路	ロードミラーや一旦停止の標識地等が不十分である	停止線や標識の設置	警察	平成26年度

【柏原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度
11	国道448号	国道448号	大型車両が多く、歩道がない	カラー舗装等の設置	県	平成26年度
12	町道熊之馬場神社線	熊之馬場神社前道路	見通しが悪い交差点であり、優先もわかりにくい	表示板の設置	警察	平成26年度
13	町道唐仁柏原線	古市団地前から新川西への道路	用水路沿のガードレールのない箇所がある	ガードレールの設置	町	平成26年度
14	町道大塚古市線	新川西方面の通学路	用水路沿のガードレールのない箇所がある	ガードレールの設置	町	平成26年度

